

Immenweide (Spandau)

Bearbeitung:

Christian Klingenfuß
Diana Möller
Christian Heller
Tina Thrum
Jutta Zeitz

Humboldt-Universität zu Berlin Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehre

Juni 2015



Forschungsprojekt im Umweltentlastungsprogramm II Berlin





Dieses vorhaben wird von der Europäischen Union kofinanziert (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)






| Schutzstatus | | - | | | | |
|---|--|----------------------|----------|------------|--|--|
| Ökologischer Moortyp (primär) | | mesotroph-subneutral | | | | |
| Ökologischer Moor | typ (sekundär, aktuell) | eutroph-subne | utral | | | |
| Hydrogenetischer Moortyp | | Versumpfungsmoor | | | | |
| Entwicklungszieltyp | | Reichmoor, bewaldet | | | | |
| Moorfläche | | 0,8 ha | | | | |
| Moormächtigkeit (Zentrum) | | 1,65 m | | | | |
| Boden(-sub)typ(en), dominant | | Normerdniedermoor | | | | |
| C-Speicher [C _{org}] | • gesamt | 811 t | _ | 1.054 t/ha | | |
| | • gefährdet | 119 t | _ | 155 t/ha | | |
| | labil u. gefährdet | 14 t | | 18 t/ha | | |
| CO ₂ -Speicher [CO ₂ -Äquivalente] | • gesamt | 2.978 t | _ | 3.867 t/ha | | |
| | • gefährdet | 437 t | | 567 t/ha | | |
| | • labil u. gefährdet | 51 t | _ | 67 t/ha | | |

Die Immenweide ist eine kleine Restfläche eines breiten vermoorten Moorsaumes an der Havel im Berliner Urstromtal. Der Oberboden unter dem Erlenbruchwald ist bis in 20 cm Tiefe vererdet. Unterhalb von 20 cm befindet sich ein 1 m mächtiger, gering zersetzter (Braunmoos-)Radizellentorf mit Beimengungen von Fieberkleesamen, was ein ursprünglich mesotrophes Milieu anzeigt. Dessen Herausbildung stand mit dem mittelalterlichen Grundwasseranstieg durch den Spandauer Mühlenstau in Verbindung. Die Genese derartige Torfe, verbunden mit einer "Mesotrophierung" sind von BRANDE (1988) auch für das Bollenfenn in Tegel nachgewiesen, die ebenfalls im Rückstaubereich der Spandauer Mühle lagen.

Der Entwicklungszieltyp Reichmoor, bewaldet, trägt den veränderten, eutrophen Standortbedingungen mit Gehölzentwicklung Rechnung. Die Regeneration der braunmoosreichen Kleinseggenriede wird aufgrund des zu tief vererdeten Oberbodens nicht empfohlen, da ein Oberbodenabtrag bei intensiver Durchwurzelung der Erlen zu aufwändig wäre.



Klimaschutzleistung

C-Speicher gesamt

C-Speicher gefährdet

C _{org gef.} [t/ha]



0 gering > 0 - ≤ 200 mittel > 200 hoch

C-Speicher labil u. gefährdet

C hwe [t/ha]



0 gering > 0 - ≤ 25 mittel > 25 hoch

Lebensraumleistung

Wasserstufe aus Boden und Vegetation

Wasserstufe



≥ 4+ gut 3+ mittel ≤ 2+ schlecht

Moor-Degenerations stadien

Abwertung Biotopstruktur



nicht standortgerechte Gehölzbestände (Deckung > 30 %) und/oder

Trophiebewertung



Nährstoffüberfrachtung

Stofffilterleistung

Wasserstufe aus Boden und Vegetation

Wasserstufe

5+ Torfbildung 4+, 4+/5+ Torferhaltung ≤ 3+ Torfzehrung

Trinkwassergefährdung



Lage im Absenktrichter

Eutrophierungsgefährdung

fü

für unterliegende Gewässer

Wasserretentionsleistung

Retentionsraum für Hochwasser

keine < 50 % der gesamten Moorgebietsfläche ≥ 50 % der gesamten Moorgebietsfläche

Lage im Überflutungsbereich (HQ 100)

Retentionspotenzial für Landschaftswasserhaushalt Wasserretention

hoch mittel gering

Kühlungsleistung

Wasserstufe aus Boden und Vegetation Wasserstufe




 \geq 3+ gut 2+/1 mittel 2- schlecht

Stadtklimatische Relevanz



liegt nicht im Kaltluftaustauschgebiet und/oder 200 m-Siedlungspuffer



Moorbodenkarte mit Aufnahmepunkt und Moormächtigkeit.

<u>Literatur:</u>

Brande, A. (1988): Das Bollenfenn in Berlin-Tegel. Telma 18, S. 95–135, Hannover.